关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关 政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。

具体情况如下：

物理电学实验室及数字化探究仪器

一、物理电学实验室（56 座）

1. （智慧黑板 H860A001），生产厂为（北京清大视讯科技有限公司），厂址为（北京市昌平区建材城西路87号2号楼3层2单元301）。（智慧黑板 H860A001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智慧黑板 H860A001）的（关键组件） 在中国境内生产。（智慧黑板 H860A001）的（关键工序） 在中国境内完成。

2. （教师演示台 WCY-JSZ/LM-02A），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（教师演示台 WCY-JSZ/LM-02A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师演示台 WCY-JSZ/LM-02A）的（关键组件） 在中国境内生产。（教师演示台 WCY-JSZ/LM-02A）的（关键工序） 在中国境内完成。

3. （教师电源 WCY-JSDY-190S-2A），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（教师电源 WCY-JSDY-190S-2A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师电源 WCY-JSDY-190S-2A）的（关键组件） 在中国境内生产。（教师电源 WCY-JSDY-190S-2A）的（关键工序） 在中国境内完成。

4. （仪器柜 WCY-YQG/LM-01），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（仪器柜 WCY-YQG/LM-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（仪器柜 WCY-YQG/LM-01）的（关键组件）在中国境内生产。（仪器柜 WCY-YQG/LM-01）的（关键工序） 在中国境内完成。

5. （物理实验台 WCY-XSZ/LM-02A），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（物理实验台 WCY-XSZ/LM-02A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（物理实验台 WCY-XSZ/LM-02A）的（关键组件） 在中国境内生产。（物理实验台 WCY-XSZ/LM-02A）的（关键工序） 在中国境内完成。

6. （学生凳 WCY-XSD-01），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（学生凳 WCY-XSD-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（学生凳 WCY-XSD-01）的（关键组件） 在中国境内生产。（学生凳 WCY-XSD-01）的（关键工序） 在中国境内完成。

7. （学生电源 WCY-XSDY-153S-2A），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（学生电源 WCY-XSDY-153S-2A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（学生电源 WCY-XSDY-153S-2A）的（关键组件） 在中国境内生产。（学生电源 WCY-XSDY-153S-2A）的（关键工序） 在中国境内完成。

8. （供电系统及安装调试 定制），生产厂为（瑞天线缆有限公司），厂址为（河北省衡水市饶阳县五公镇邹村）。（供电系统及安装调试 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（供电系统及安装调试 定制）的（关键组件） 在中国境内生产。（供电系统及安装调试 定制）的（关键工序） 在中国境内完成。

（室内风管及配件 定制），生产厂为（山东盛凯塑料制品有限公司），厂址为（山东省临沂市罗庄区傅庄街道西北村东 300 米）。（室内风管及配件 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内风管及配件 定制）的（关键组件） 在中国境内生产。（室内风管及配件 定制）的（关键工序） 在中国境内完成。

（供电系统及安装调试 定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（供电系统及安装调试 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（供电系统及安装调试 定制）的（关键组件） 在中国境内生产。（供电系统及安装调试 定制）的（关键工序） 在中国境内完成

二、数字化传感器

1.（数字化探究软件 数字化探究软件 V1.0），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（数字化探究软件 数字化探究软件 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数字化探究软件 数字化探究软件 V1.0）的（关键组件） 在中国境内生产。（数字化探究软件 数字化探究软件 V1.0）的（关键工序） 在中国境内完成。

2.（电流传感器 WCY-U-P 1001），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（电流传感器 WCY-U-P 1001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电流传感器 WCY-U-P 1001）的（关键组件） 在中国境内生产。（电流传感器 WCY-U-P 1001）的（关键工序） 在中国境内完成。

3.（电压传感器 WCY-U-P 1003），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（电压传感器 WCY-U-P 1003）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电压传感器 WCY-U-P 1003）的（关键组件） 在中国境内生产。（电压传感器 WCY-U-P 1003）的（关键工序） 在中国境内完成。

4.（温度传感器 WCY-U-P 1010），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（温度传感器 WCY-U-P 1010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（温度传感器 WCY-U-P 1010）的（关键组件） 在中国境内生产。（温度传感器 WCY-U-P 1010）的（关键工序） 在中国境内完成。

5.（力传感器 WCY-U-P 1006），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（力传感器 WCY-U-P 1006）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（力传感器 WCY-U-P 1006)的(关键组件） 在中国境内生产。(力传感器 WCY-U-P 1006）的（关键工序） 在中国境内完成。

6.（磁感应传感器 WCY-U-P 1005），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（磁感应传感器 WCY-U-P 1005）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（磁感应传感器 WCY-U-P 1005）的（关键组件） 在中国境内生产。（磁感应传感器 WCY-U-P 1005）的（关键工序） 在中国境内完成。

7.（声波传感器 WCY-U-P 1009），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（声波传感器 WCY-U-P 1009）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（声波传感器 WCY-U-P 1009）的（关键组件） 在中国境内生产。（声波传感器 WCY-U-P 1009）的（关键工序） 在中国境内完成。

8.（快速温度传感器 WCY-U-P 1046），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（快速温度传感器 WCY-U-P 1046）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（快速温度传感器 WCY-U-P 1046）的（关键组件） 在中国境内生产。（快速温度传感器 WCY-U-P 1046）的（关键工序） 在中国境内完成。

9.（相对压强传感器 WCY-U-P 1012），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（相对压强传感器 WCY-U-P 1012）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（相对压强传感器 WCY-U-P 1012）的（关键组件） 在中国境内生产。（相对压强传感器 WCY-U-P 1012）的（关键工序） 在中国境内完成。

10. （光电门传感器 WCY-U-P 1008），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（光电门传感器 WCY-U-P 1008）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光电门传感器 WCY-U-P 1008）的（关键组件） 在中国境内生产。（光电门传感器 WCY-U-P 1008）的（关键工序） 在中国境内完成。

11. （摩擦力实验器 WCY830），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（摩擦力实验器 WCY830）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（摩擦力实验器 WCY830）的（关键组件） 在中国境内生产。（摩擦力实验器 WCY830）的（关键工序） 在中国境内完成。

12. （螺线管 WCY811），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（螺线管 WCY811）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（螺线管 WCY811）的（关键组件） 在中国境内生产。（螺线管 WCY811）的（关键工序） 在中国境内完成。

13. （音叉 WCY910），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（音叉 WCY910）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（音叉 WCY910）的（关键组件） 在中国境内生产。（音叉 WCY910）的（关键工序） 在中国境内完成。

14. （液体内部压强实验器 WCY837），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（液体内部压强实验器 WCY837）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（液体内部压强实验器 WCY837）的（关键组件） 在中国境内生产。（液体内部压强实验器 WCY837）的（关键工序） 在中国境内完成。

15. （浮力定律实验器 WCY822），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（浮力定律实验器 WCY822）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（浮力定律实验器 WCY822）的（关键组件） 在中国境内生产。（浮力定律实验器 WCY822）的（关键工序） 在中国境内完成。

16. （压缩气体做功实验器 WCY820），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（压缩气体做功实验器 WCY820）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（压缩气体做功实验器 WCY820）的（关键组件） 在中国境内生产。（压缩气体做功实验器 WCY820）的（关键工序） 在中国境内完成。

17. （气体流速实验器 WCY804），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（气体流速实验器 WCY804）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（气体流速实验器 WCY804）的（关键组件） 在中国境内生产。（气体流速实验器 WCY804）的（关键工序） 在中国境内完成。

18. （焦耳定律实验器 WCY827），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（焦耳定律实验器 WCY827）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（焦耳定律实验器 WCY827）的（关键组件） 在中国境内生产。（焦耳定律实验器 WCY827）的（关键工序） 在中国境内完成。

19. （电阻定律实验器 WCY826），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（电阻定律实验器 WCY826）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电阻定律实验器 WCY826）的（关键组件） 在中国境内生产。（电阻定律实验器 WCY826）的（关键工序） 在中国境内完成。

20. （多用力学轨道 WCY918），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（多用力学轨道 WCY918）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多用力学轨道 WCY918）的（关键组件） 在中国境内生产。（多用力学轨道 WCY918） 的（关键工序） 在中国境内完成。

21. （传感器 ABS 专制箱 WCY110），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（传感器 ABS 专制箱 WCY110）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（传感器 ABS 专制箱 WCY110）的（关键组件） 在中国境内生产。（传感器 ABS 专制箱 WCY110）的（关键工序） 在中国境内完成。

化学隐蔽通风实验室及数字化探究仪器

一、化学隐蔽通风实验室（56 座）

1. （智慧黑板 H860A001），生产厂为（北京清大视讯科技有限公司），厂址为（北京市昌平区建材城西路 87 号 2 号楼 3 层 2 单元 301）。（智慧黑板 H860A001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智慧黑板 H860A001）的（关键组件） 在中国境内生产。（智慧黑板 H860A001）的（关键工序） 在中国境内完成。

2.（教师演示台 WCY-JSZ/LM-05D），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（教师演示台 WCY-JSZ/LM-05D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师演示台 WCY-JSZ/LM-05D）的（关键组件） 在中国境内生产。（教师演示台 WCY-JSZ/LM-05D）的（关键工序） 在中国境内完成。

3.（教师电源 WCY-JSDY-104S），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（教师电源 WCY-JSDY-104S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师电源 WCY-JSDY-104S）的（关键组件） 在中国境内生产。（教师电源 WCY-JSDY-104S）的（关键工序） 在中国境内完成。

4.（仪器柜 WCY-YQG/LM-01），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（仪器柜 WCY-YQG/LM-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（仪器柜 WCY-YQG/LM-01）的（关键组件） 在中国境内生产。（仪器柜 WCY-YQG/LM-01）的（关键工序） 在中国境内完成。

5.（化学实验台 WCY-XSZ/LM-08D），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（化学实验台 WCY-XSZ/LM-08D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（化学实验台 WCY-XSZ/LM-08D）的（关键组件） 在中国境内生产。（化学实验台 WCY-XSZ/LM-08D）的（关键工序） 在中国境内完成。

6.（学生凳 WCY-XSD-01），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（学生凳 WCY-XSD-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（学生凳 WCY-XSD-01）的（关键组件） 在中国境内生产。（学生凳 WCY-XSD-01）的（关键工序） 在中国境内完成。

7.（学生电源 N9023C），生产厂为（天津市津耐电器有限公司），厂址为（武清区大良镇二百户村）。（学生电源 N9023C）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（学生电源 N9023C）的（关键组件） 在中国境内生产。（学生电源 N9023C）的（关键工序） 在中国境内完成。

8.（洗眼器 WJH0355），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为（武强县工业区）。（洗眼器 WJH0355）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗眼器 WJH0355）的（关键组件） 在中国境内生产。（洗眼器 WJH0355）的（关键工序） 在中国境内完成。

9.（教师化验水槽 WCY-HYSC-03），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（教师化验水槽 WCY-HYSC-03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师化验水槽 WCY-HYSC-03）的（关键组件） 在中国境内生产。（教师化验水槽 WCY-HYSC-03）的（关键工序） 在中国境内完成。

10.（学生化验水槽 WCY-HYSC-06），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（学生化验水槽 WCY-HYSC-06）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（学生化验水槽 WCY-HYSC-06）的（关键组件） 在中国境内生产。（学生化验水槽 WCY-HYSC-06）的（关键工序） 在中国境内完成。

11.（隐蔽式吸风罩 WCY-YBSXFZ），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（隐蔽式吸风罩 WCY-YBSXFZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（隐蔽式吸风罩 WCY-YBSXFZ）的（关键组件） 在中国境内生产。（隐蔽式吸风罩 WCY-YBSXFZ）的（关键工序） 在中国境内完成。

12.（离心风机 F4-72），生产厂为（杭州西湖通风设备有限公司），厂址为（浙江省杭州市拱墅区海辰水岸晶座 2 幢 710 室）。（离心风机 F4-72）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（离心风机 F4-72）的（关键组件）在中国境内生产。（离心风机 F4-72）的（关键工序） 在中国境内完成。

13.（风机变频控制器 BRF5），生产厂为（浙江淳高电气有限公司），厂址为（浙江省温州市乐清市乐清经济开发区乐商创业园 F 幢（翁垟街道海潮路）。（风机变频控制器 BRF5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风机变频控制器 BRF5）的（关键组件） 在中国境内生产。（风机变频控制器 BRF5）的（关键工序） 在中国境内完成。

14.（风机调速控制器 PJ-0111-0），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（风机调速控制器 PJ-0111-0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风机调速控制器 PJ-0111-0）的（关键组件） 在中国境内生产。（风机调速控制器 PJ-0111-0）的（关键工序） 在中国境内完成。

15.（室内风管及配件 定制），生产厂为（山东盛凯塑料制品有限公司），厂址为（山东省临沂市罗庄区傅庄街道西北村东 300 米）。（室内风管及配件 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内风管及配件 定制）的（关键组件） 在中国境内生产。（室内风管及配件 定制）的（关键工序） 在中国境内完成。

（室内风管及配件 定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（室内风管及配件 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内风管及配件 定制）的（关键组件） 在中国境内生产。（室内风管及配件 定制）的（关键工序） 在中国境内完成。

16.（室外风管及配件 定制），生产厂为（山东盛凯塑料制品有限公司），厂址为（山东省临沂市罗庄区傅庄街道西北村东 300 米）。（室外风管及配件 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室外风管及配件 定制）的（关键组件） 在中国境内生产。（室外风管及配件 定制）的（关键工序） 在中国境内完成。

（室外风管及配件 定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（室外风管及配件 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室外风管及配件 定制）的（关键组件） 在中国境内生产。（室外风管及配件 定制）的（关键工序） 在中国境内完成。

17.（电源布线 BVR450/750V 4.0），生产厂为（瑞天线缆有限公司），厂址为（河北省衡水市饶阳县五公镇邹村）。（电源布线 BVR450/750V 4.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源布线 BVR450/750V 4.0）的（关键组件） 在中国境内生产。（电源布线 BVR450/750V 4.0）的（关键工序）在中国境内完成。

（电源布线 Φ20），生产厂为（山东盛凯塑料制品有限公司），厂址为（山东省临沂市罗庄区傅庄街道西北村东 300 米）。（电源布线 Φ20）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源布线 Φ20）的（关键组件） 在中国境内生产。（电源布线 Φ20）的（关键工序） 在中国境内完成。

18.（风机布线 BRVV 300/500V 4），生产厂为（瑞天线缆有限公司），厂址为（河北省衡水市饶阳县五公镇邹村）。（风机布线 BRVV 300/500V 4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风机布线 BRVV 300/500V 4）的（关键组件） 在中国境内生产。（风机布线 BRVV 300/500V 4）的（关键工序） 在中国境内完成。

19.（给/排水系统 定制），生产厂为（山东盛凯塑料制品有限公司），厂址为（山东省临沂市罗庄区傅庄街道西北村东 300 米）。（给/排水系统 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（给/排水系统 定制）的（关键组件） 在中国境内生产。（给/排水系统 定制）的（关键工序） 在中国境内完成。

（给/排水系统 定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（给/排水系统 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（给/排水系统 定制）的（关键组件） 在中国境内生产。（给/排水系统 定制）的（关键工序） 在中国境内完成。

20.（地板及安装调试 定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（地板及安装调试 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（地板及安装调试 定制）的（关键组件） 在中国境内生产。（地板及安装调试 定制）的（关键工序） 在中国境内完成。

二、数字化传感器

1. （数字化探究软件 数字化探究软件 V1.0），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（数字化探究软件 数字化探究软件 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数字化探究软件 数字化探究软件 V1.0）的（关键组件） 在中国境内生产。（数字化探究软件 数字化探究软件 V1.0）的（关键工序） 在中国境内完成。

2.（二氧化碳传感器 WCY-U-P 2027），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（二氧化碳传感器 WCY-U-P 2027）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（二氧化碳传感器 WCY-U-P 2027）的（关键组件） 在中国境内生产。（二氧化碳传感器 WCY-U-P 2027）的（关键工序） 在中国境内完成。

3.（pH 传感器 WCY-U-P 2031），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（pH 传感器 WCY-U-P 2031）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（pH 传感器 WCY-U-P 2031）的（关键组件）在中国境内生产。（pH 传感器 WCY-U-P 2031）的（关键工序） 在中国境内完成。

4.（电导率传感器 WCY-U-P 2029），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（温度传感器 WCY-U-P 1010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（电导率传感器 WCY-U-P 2029）的（关键组件） 在中国境内生产。（电导率传感器 WCY-U-P 2029）的（关键工序） 在中国境内完成。

5.（氧气传感器 WCY-U-P 2033），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（氧气传感器 WCY-U-P 2033）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（氧气传感器 WCY-U-P 2033）的（关键组件） 在中国境内生产。（力传感器 WCY-U-P 1006）的（关键工序） 在中国境内完成。

6.（压强传感器 WCY-U-P 1011），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（压强传感器 WCY-U-P 1011）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（压强传感器 WCY-U-P 1011）的（关键组件） 在中国境内生产。（压强传感器 WCY-U-P 1011）的（关键工序） 在中国境内完成。

7.（相对湿度传感器 WCY-U-P 2032），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（相对湿度传感器 WCY-U-P 2032）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（相对湿度传感器 WCY-U-P 2032）的（关键组件） 在中国境内生产。（相对湿度传感器 WCY-U-P 2032）的（关键工序） 在中国境内完成。

8.（相对压强传感器 WCY-U-P 1012），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（相对压强传感器 WCY-U-P 1012）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（相对压强传感器 WCY-U-P 1012）的（关键组件） 在中国境内生产。（相对压强传感器 WCY-U-P 1012）的（关键工序） 在中国境内完成。

9. （温度传感器 WCY-U-P 1010），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（温度传感器 WCY-U-P 1010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（温度传感器 WCY-U-P 1010）的（关键组件） 在中国境内生产。（温度传感器 WCY-U-P 1010）的（关键工序） 在中国境内完成。

10.（浊度传感器 WCY-U-P 2034），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（浊度传感器 WCY-U-P 2034）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（浊度传感器 WCY-U-P 2034）的（关键组件） 在中国境内生产。（浊度传感器 WCY-U-P 2034）的（关键工序） 在中国境内完成。

11.（溶解氧传感器 WCY-U-P 2028），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（溶解氧传感器 WCY-U-P 2028）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（溶解氧传感器 WCY-U-P 2028）的（关键组件） 在中国境内生产。（溶解氧传感器 WCY-U-P 2028）的（关键工序） 在中国境内完成。

12.（高温传感器 WCY-U-P 1042），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（高温传感器 WCY-U-P 1042）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高温传感器 WCY-U-P 1042）的（关键组件） 在中国境内生产。（高温传感器 WCY-U-P 1042）的（关键工序） 在中国境内完成。

13.（溶解二氧化碳传感器 WCY-U-P 2039），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106

室）。（溶解二氧化碳传感器 WCY-U-P 2039）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（溶解二氧化碳传感器 WCY-U-P 2039）的（关键组件） 在中国境内生产。（溶解二氧化碳传感器 WCY-U-P 2039）的（关键工序） 在中国境内完成。

14. （磁力搅拌器 WCY832），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（磁力搅拌器 WCY832）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（磁力搅拌器 WCY832）的（关键组件） 在中国境内生产。（磁力搅拌器 WCY832）的（关键工序） 在中国境内完成。

15. （水电解实验器 WCY913），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（水电解实验器 WCY913）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水电解实验器 WCY913）的（关键组件） 在中国境内生产。（水电解实验器 WCY913）的（关键工序） 在中国境内完成。

16. （远红外加热器 WCY816），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（远红外加热器 WCY816）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（远红外加热器 WCY816）的（关键组件） 在中国境内生产。（远红外加热器 WCY816）的（关键工序） 在中国境内完成。

17. （化学反应速率实验器 WCY941），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（化学反应速率实验器 WCY941）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（化学反应速率实验器 WCY941）的（关键组件） 在中国境内生产。（化学反应速率实验器 WCY941）的（关键工序） 在中国境内完成。

18. （传感器 ABS 专制箱 WCY110），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（传感器 ABS 专制箱 WCY110）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（传感器 ABS 专制箱 WCY110）的（关键组件） 在中国境内生产。（传感器 ABS 专制箱 WCY110）的（关键工序） 在中国境内完成。

生物观察实验室及数字化探究仪器

一、生物观察实验室（56 座）

1. （智慧黑板 H860A001），生产厂为（北京清大视讯科技有限公司），厂址为（北京市昌平区建材城西路 87 号 2 号楼 3 层 2 单元 301）。（智慧黑板 H860A001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智慧黑板 H860A001）的（关键组件） 在中国境内生产。（智慧黑板 H860A001）的（关键工序） 在中国境内完成。

2. （教师演示台 WCY-JSZ/LM-05D），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（教师演示台 WCY-JSZ/LM-05D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师演示台 WCY-JSZ/LM-05D）的（关键组件） 在中国境内生产。（教师演示台 WCY-JSZ/LM-05D）的（关键工序） 在中国境内完成。

3. （教师电源 WCY-JSDY-104S），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。

（教师电源 WCY-JSDY-104S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师电源 WCY-JSDY-104S）的（关键组件） 在中国境内生产。（教师电源 WCY-JSDY-104S）的（关键工序） 在中国境内完成。

4.（仪器柜 WCY-YQG/LM-01），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（仪器柜 WCY-YQG/LM-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（仪器柜 WCY-YQG/LM-01）的（关键组件）在中国境内生产。（仪器柜 WCY-YQG/LM-01）的（关键工序） 在中国境内完成。

5.（化学实验台 WCY-XSZ/LM-08D），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（化学实验台 WCY-XSZ/LM-08D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（化学实验台 WCY-XSZ/LM-08D）的（关键组件） 在中国境内生产。（化学实验台 WCY-XSZ/LM-08D）的（关键工序） 在中国境内完成。

6.（学生凳 WCY-XSD-01），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（学生凳 WCY-XSD-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（学生凳 WCY-XSD-01）的（关键组件） 在中国境内生产。（学生凳 WCY-XSD-01）的（关键工序） 在中国境内完成。

7.（学生电源 N9023C），生产厂为（天津市津耐电器有限公司），厂址为（武清区大良镇二百户村）。（学生电源 N9023C）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（学生电源 N9023C）的（关键组件） 在中国境内生产。（学生电源 N9023C）的（关键工序） 在中国境内完成。

8.（光源 WCY-SWD-02），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（光源 WCY-SWD-02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光源 WCY-SWD-02）的（关键组件） 在中国境内生产。（光源 WCY-SWD-02）的（关键工序） 在中国境内完成。

9.（洗眼器 WJH0355），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为（武强县工业区）。（洗眼器 WJH0355）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗眼器 WJH0355）的（关键组件） 在中国境内生产。（洗眼器 WJH0355）的（关键工序） 在中国境内完成。

10.（教师化验水槽 WCY-HYSC-03），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（教师化验水槽 WCY-HYSC-03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师化验水槽 WCY-HYSC-03）的（关键组件） 在中国境内生产。（教师化验水槽 WCY-HYSC-03）的（关键工序） 在中国境内完成。

11.（学生化验水槽 WCY-HYSC-06），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（学生化验水槽 WCY-HYSC-06）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（学生化验水槽 WCY-HYSC-06）的（关键组件） 在中国境内生产。（学生化验水槽 WCY-HYSC-06）的（关键工序） 在中国境内完成。

12.（给/排水系统 定制），生产厂为（山东盛凯塑料制品有限公司），厂址为（山东省临沂市罗庄区傅庄街道西北村东 300 米）。（给/排水系统 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（给/排水系统 定制）的（关

键组件） 在中国境内生产。（给/排水系统 定制）的（关键工序） 在中国境内完成。

（给/排水系统 定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（给/排水系统 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（给/排水系统 定制）的（关键组件） 在中国境内生产。（给/排水系统 定制）的（关键工序） 在中国境内完成。

13. （电源布线及安装调试 定制），生产厂为（瑞天线缆有限公司），厂址为（河北省衡水市饶阳县五公镇邹村）。（电源布线及安装调试 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源布线及安装调试 定制）的（关键组件） 在中国境内生产。（电源布线及安装调试 定制）的（关键工序） 在中国境内完成。

（电源布线及安装调试 定制），生产厂为（山东盛凯塑料制品有限公司），厂址为（山东省临沂市罗庄区傅庄街道西北村东 300 米）。（电源布线及安装调试 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源布线及安装调试 定制）的（关键组件） 在中国境内生产。（电源布线及安装调试 定制）的（关键工序） 在中国境内完成。

（电源布线及安装调试 定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（电源布线及安装调试 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源布线及安装调试 定制）的（关键组件） 在中国境内生产。（电源布线及安装调试 定制）的（关键工序） 在中国境内完成。

二、数字化传感器

1. （数字化探究软件 数字化探究软件 V1.0），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（数字化探究软件 数字化探究软件 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数字化探究软件 数字化探究软件 V1.0）的（关键组件） 在中国境内生产。（数字化探究软件 数字化探究软件 V1.0）的（关键工序） 在中国境内完成。

2. （氧气传感器 WCY-U-P 2033），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（氧气传感器 WCY-U-P 2033）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（氧气传感器 WCY-U-P 2033）的（关键组件） 在中国境内生产。（力传感器 WCY-U-P 1006）的（关键工序） 在中国境内完成。

3. （二氧化碳传感器 WCY-U-P 2027），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（二氧化碳传感器 WCY-U-P 2027）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（二氧化碳传感器 WCY-U-P 2027）的（关键组件） 在中国境内生产。（二氧化碳传感器 WCY-U-P 2027）的（关键工序） 在中国境内完成。

4. （心率传感器 WCY-U-P 3043），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（心率传感器 WCY-U-P 3043）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（心率传感器 WCY-U-P 3043）的（关键组件） 在中国境内生产。（心率传感器 WCY-U-P 3043）的（关键工序） 在中国境内完成。

5.（溶解氧传感器 WCY-U-P 2028），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（溶解氧传感器 WCY-U-P 2028）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（溶解氧传感器 WCY-U-P 2028）的（关键组件） 在中国境内生产。（溶解氧传感器 WCY-U-P 2028）的（关键工序） 在中国境内完成

6.（相对湿度传感器 WCY-U-P 2032），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（相对湿度传感器 WCY-U-P 2032）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（相对湿度传感器 WCY-U-P 2032）的（关键组件） 在中国境内生产。（相对湿度传感器 WCY-U-P 2032）的（关键工序） 在中国境内完成。

7.（温度传感器 WCY-U-P 1010），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（温度传感器 WCY-U-P 1010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（温度传感器 WCY-U-P 1010）的（关键组件） 在中国境内生产。（温度传感器 WCY-U-P 1010）的（关键工序） 在中国境内完成。

8.（酒精传感器 WCY-U-P 2038），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（酒精传感器 WCY-U-P 2038）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（酒精传感器 WCY-U-P 2038）的（关键组件） 在中国境内生产。（酒精传感器 WCY-U-P 2038）的（关键工序） 在中国境内完成。

9.（pH 传感器 WCY-U-P 2031），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（pH 传感器 WCY-U-P 2031）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（pH 传感器 WCY-U-P 2031）的（关键组件）在中国境内生产。（pH 传感器 WCY-U-P 2031）的（关键工序） 在中国境内完成。

10.（光强度传感器 WCY-U-P 1017），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（光强度传感器 WCY-U-P 1017）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光强度传感器 WCY-U-P 1017）的（关键组件） 在中国境内生产。（光强度传感器 WCY-U-P 1017）的（关键工序） 在中国境内完成。

11.（光合作用实验装置 WCY832），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（光合作用实验装置 WCY832）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光合作用实验装置 WCY832）的（关键组件） 在中国境内生产。（光合作用实验装置 WCY832）的（关键工序） 在中国境内完成。

12.（磁力搅拌器 WCY832），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（磁力搅拌器 WCY832）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（磁力搅拌器 WCY832）的（关键组件） 在中国境内生产。（磁力搅拌器 WCY832）的（关键工序） 在中国境内完成。

13.（传感器 ABS 专制箱 WCY110），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（传感器 ABS 专制箱 WCY110）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（传感器 ABS 专制箱 WCY110）的（关键组件） 在中国境内生产。（传感器 ABS 专制箱 WCY110）的（关键工序） 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：河南秉奋智能化工程有限公司

日期： 2026 年 10 月 30 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于产品成本的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司参加禹州市教育体育局（单位名称）的禹州市教育体育局实验室设备采购项目（项目名称）采购活动，为本项目第一标段（采购包或标段）提供的全部产品（采购清单中的货物）总报价为（大写）：壹佰玖拾伍万玖仟玖佰壹拾元。其中：符合本国产品标准的产品成本之和为（大写）：壹佰陆拾陆万伍仟玖佰贰拾叁元伍角，全部产品成本之和为（大写）：壹佰陆拾陆万伍仟玖佰贰拾叁元伍角。

符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为 100%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：河南豪奋智能化工程有限公司

日期： 2026 年 10 月 30 日

符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例= 符合本国产品标准的产品成本之和÷全部产品成本之和×100