

安阳市文物局文件

安文物〔2023〕81号

安阳市文物局 关于林州文庙大成殿维修保护工程初步 竣工验收的意见

林州市文物局：

2023年5月，按照国家文物局《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》（文物保发〔2016〕343号）、《河南省文物保护工程施工管理规定》（豫文物保〔2018〕48号）文件要求，我局组织专家对林州文庙大成殿维修保护工程进行了初步竣工验收，意见如下：

（一）总体评价

该工程程序合规，施工基本规范，能够按照设计方案要求进行修缮，初步验收合格。

（二）检查意见及整改建议

- 1、工程内容未按照设计方案要求完成，需整改到位。
- 2、原材料木材劈裂、缝隙较大，木构件加工粗糙。
- 3、建议原建筑椽件用于建筑正中。
- 4、后檐柱四根新增金柱应补充设计变更。
- 5、完善施工、监理单位工程资料。
- 6、注意安全文明施工。

请你单位指导建设单位，按照以上验收意见，做好文物保护工程的后续整改工作，确保顺利通过省局竣工验收。本次竣工验收为现场技术验收，不包含工程经济资料验收，工程财务验收请根据有关资金管理办法规定，按程序另行办理。

- 附件：1. 文物保护工程竣工验收专家评分及意见表
2. 文物保护工程竣工验收专家评分汇总及结论表
3. 会议签到表



安阳市文物局办公室

2023年6月16日印发

文物保护单位竣工验收专家评分汇总及结论表

工程名称：林州市文庙大成殿维修保护工程。

工程评分情况	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	专家 6	平均分
	72	79	76.				
总体评价及完善意见	该工程程序合规，施工基本规范，基本按照设计方案要求进行修缮，初验予以通过。工程中存在以下问题： 一、工程内容未按照设计方案要求完成。 二、材料使用中，木材开裂，缝隙较大。 三、木构件加工粗糙。 四、建议及建筑木构件用在建筑正中。 五、后木柱因根新增金柱应补充设计变更。 六、完善施工方、监理单位工程资料。 七、注意安全文明施工。						
后续工程建议							
验收结论	合格。 （根据评分标准分为合格、不合格）						
专家签字：刘新 李光品 李的 2023年5月19日							

文物保护单位竣工验收专家评分及意见表

工程名称：林州市文庙大成殿维修保护工程。

一级 指标	二级 指标	分值	说明及意见
工程 程序 管理 20 分	方案申报及 审批 3 分	3	
	招投标及合同 2 分	2	
	工程组织管理 7 分	4	
	验 收 8 分	6	
小 计		20	
工程 效果 质量 60 分	工程效果 25 分	15	
	工程质量 35 分	20	
小 计		35	
工程 档案 资料 20 分	设 计 4 分	4	
	施 工 8 分	6	
	监 理 6 分	5	
	竣 工 2 分	2	
小 计		17	
合 计		72	
专家签字 刘 伟 2023 年 5 月 19 日			

文物保护单位竣工验收专家评分及意见表

工程名称：林州市文庙大成殿维修保护工程

一级 指标	二级 指标	分值	说明及意见
工程 程序 管理 20 分	方案申报及 审批 3 分	3	
	招投标及合同 2 分	2	
	工程组织管理 7 分	5	
	验 收 8 分	7	
小 计		17	
工程 效果 质量 60 分	工程效果 25 分	18	
	工程质量 35 分	27	
小 计		45	
工程 档案 资料 20 分	设 计 4 分	4	
	施 工 8 分	6	
	监 理 6 分	5	
	竣 工 2 分	2	
小 计		17	
合 计		79	
专家签字 李岩品 2013 年 5 月 9 日			

文物保护单位竣工验收专家评分及意见表

工程名称：桂林市文庙大成殿维修保护工程

一级指标	二级指标	分值	说明及意见
工程 程序 管理 20分	方案申报及 审批 3分	3	
	招投标及合同 2分	2	
	工程组织管理 7分	4	
	验收 8分	5	
小 计		14	
工程 效果 质量 60分	工程效果 25分	14	
	工程质量 35分	32	
小 计		46	
工程 档案 资料 20分	设 计 4分	4	
	施 工 8分	6	
	监 理 6分	5	
	竣 工 2分	1	
小 计		16	
合 计		76	
专家签字 李丽 2023年5月19日			