

验收结论表

工程名称：禹州城隍庙维修保护工程（三期）项目			
设计单位： 南阳市古代建筑保护研究所		监理单位：南阳市古代建筑保护研究所	
施工单位：河南天宝文物保护工程有限公司			
工程验收结论	验收组成员签名： 年 月 日		
建议与要求： 年 月 日			
建设单位意见：	设计单位意见：	施工单位意见：	监理单位意见：

工程名称：禹州城隍庙维修保护工程（三期）项目

设计单位： 南阳市古代建筑保护研究所

监理单位：南阳市古代建筑保护研究所

施工单位：河南天宝文物保护工程有限公司

工程验收结论

验收组成员签名：

年 月 日

建议与要求：

建议：1.在以后施工过程中注意新老构件的结合部位，尽量做到新老构件结合部平直。
2.檩条、椽子的间距应一致。
要求：1.施工日志中应填写记录人员名字。
2.安全培训应附照片。
3.有处新旧墙体灰缝不够严实，需勾抹严实

年 月 日

建设单位意见：

设计单位意见：

施工单位意见：

监理单位意见：

2024年5月24日

2024年5月24日

2024.5.24

2024年5月24日

注：此表一式五份，验收单位、建设单位、施工单位、监理单位各1份，市文物局备案1份。