

验收组人员组成情况表

单位名称	姓名	性别	职务	职称(资格)	专业	职责(质保体系分工)	验收分工	签字
勘察单位 (章)			项目负责人	高级工程师	地质	项目勘察负责	观感	
设计单位 (章)	李宝成		项目负责人	工程师	工民建	项目设计负责	观感	李宝成
施工单位 (章)	周仁杰	男	项目经理	工程师	工民建	项目负责人	观感	周仁杰
	赵卓见	男	技术负责人	工程师	工民建	项目技术负责	观感	赵卓见
	陈春秀	男	质量员		工民建	质量员	实测	陈春秀
	田新国	男	施工员		工民建	施工员	实测	田新国
监理单位 (章)	高伟男	男	总监	工程师	工民建	项目总监	观感	高伟男
	曹维维	女	监理工程师	工程师	工民建	监理工程师	观感	曹维维
建设单位 (章)	张峰	男	项目负责人		工民建	项目负责人	观感	张峰
	陈江涛	男						陈江涛

竣 工 报 告

监督号:

建设单位	巩义市教育局	施工单位	河南春来建筑工程有限公司
工程名称	巩义市第二高级中学大门拆除重建工程	承包方式	包工包料
建筑面积	64.86m ²	层 数	地上1层
工程范围	合同图纸内容	结构类型	单层现浇框架结构
合同总价	268.8305万元	工程地点	巩义市永安路
合同开工日期	2023年3月16日	实际开工日期	2023年3月16日
合同竣工日期	2023年4月15日	实际竣工日期	2023年4月15日
合同工作天数	30天	实际工期天数	30天
简 要 说 明			
1、提前竣工或延误工期的主要原因			
无			
2、未完施工主要项目、未完原因措施意见:			
/			
本工程已经完工,经检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件			
及合同要求,请建设单位在 7 日内组织工程竣工验收工作。			
主送: 巩义市教育局			
抄送: 建设、监理、设计单位			
施工单位(公章):		单位负责人:	项目经理: 周仁杰
			2023年9月18日
			
总监理工程师意见			

工程竣工验收意见表（表 2-12）

监督号：

共 3 页

第 1 页

工程名称	巩义市第二高级中学大门拆除重建工程			建筑面积 (m ²)	64.86 m ²
建设单位	巩义市教育局			工程造价 (万元)	268.8305 万元
合同开、竣工日期	2023.3.16 至 2023.4.15	实际开、竣工日期	2023.3.16 至 2023.4.15	竣工验收时间	2023.9.28
工程遗留 (甩项) 情况	无				
验收组 人员名单	详见验收组人员组成情况表				
验收 方案	详见验收方案 1、建设单位介绍四方责任主体参验人员到场及资质核对情况。 2、建设单位负责人宣布工程符合竣工验收条件，并介绍工程概况。 3、分别由四方责任主体单位负责汇报人做工作情况报告。 4、建设单位主持人宣布验收抽验部位及人员分组情况。 5、各小组按方案进行工程档案资料查阅及工程实体质量检验。 6、各验收组对工程质量情况进行汇总，作出工程综合评价。				

工程竣工验收意见表（表 2-12）

监督号：

共 3 页 第 2 页

对工程设计、施工、安装质量和各管理环节的全面评价：

设计单位严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的問題，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

监理单位能够严格按照双方签定的《工程监理合同》执行，在整个工程建设中，监理单位严格执行国家现行的《建筑法》，《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行。严格执行《工程建设标准强制性条文》及现行工程建设施工及验收规范。无违法违规现象，对本工程的土建及安装工程进行监理，并进行全过程的技术服务，所监理的工程达到合格工程标准。

施工单位严格按照双方签定的建设工程施工合同执行，在签定合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质量体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，工完场清，较好地完成了本工程。

实地检验对本工程综合评价：本工程展现了设计意图，无变形走样，内在质量符合要求，外观质量、内墙、地面实测实量、表面平整度、垂直度、观感均符合要求；门窗安装垂直、翘曲、对角线均未超标，屋面防水满足要求；排水管安装水平度、垂直度符合要求；电气安装的电器规格、型号、安装高度、垂直度均符合要求和有关规定。综上所述，设计为本工程提供了安全、适用的设计文件，施工按设计文件，依据有关法律、法规和强制性标准，真实展现了设计意图，从主体的内在质量到观感与实测实量，均符合施工验收规范和有关标准的规定要求。



工程竣工验收意见表 (表 2-12)

监督号:

共 3 页 第 3 页

验收意见

设计
单位
意见

意见: 符合设计要求
参加人: 
项目负责人: 
单位负责人:



施工
单位
意见

意见: 合格
参加人: 周仁杰 赵卓凡
项目负责人: 周仁杰
单位负责人:



监理
单位
意见

意见: 合格
参加人: 曹志刚
项目负责人: 曹志刚
单位负责人: 曹志刚



(公章)
2023年9月28日

建设
单位
意见

意见: 合格
参加人: 陈江涛
项目负责人: 张峰
单位负责人: 张国强



综合验收等级: 合格