



单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	浚县小河镇中心卫生院灾后重建项目（病房楼配套管网工程）	结构类型	/	层数/建筑面积 (m²)	/
施工单位	河南帆旗建筑工程有限公司	技术负责人	李红强	开工日期	2023.5.15
项目经理	杜朝阳	项目技术负责人	李红强	竣工日期	2023.7.15
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部 符合标准及设计要求 3 分部。		符合要求	
2	质量控制资料核查	共 16 项，经审查符合要求 16 项， 经核定符合规范要求 16 项。		符合要求	
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 3 项，符合要求 3 项， 共抽查 3 项，符合要求 3 项， 经返工处理符合要求 0 项。		符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项， 不符合要求 0 项。		符合要求	
5	综合验收结论	经对本工程综合验收，各分项、分部工程符合设计要求；施工质量均 满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。			
参 加 验 收 单 位	建 设 单 位	设 计 单 位	监 理 单 位	施 工 单 位	
	 项目负责人:  2023年7月18日	 项目负责人:  2023年7月8日	 总监理工程师:  2023年7月8日	 项目负责人:  2023年7月18日	