

工程竣工验收报告

建设单位： 河南省游泳赛艇皮划艇运动中心

工程名称： 河南省游泳赛艇皮划艇运动中心舞钢训练基地
运动员宿舍楼综合训练楼维修项目 包 2

工程竣工验收报告

建设单位	河南省游泳赛艇皮划艇运动中心	施工单位	河南图优建设有限公司
工程名称	河南省游泳赛艇皮划艇运动中心舞钢训练基地运动员宿舍楼综合训练楼维修项目 包 2	工程地点	舞钢市
工程范围	1、墙体维修；2、门窗维修更换；3、水电设施维修；4、公共区域维修 5、垃圾清理、保洁 6、工程验收以及质保期服务等	合同总价	11370090.00 元
合同开工日期	2024年 12月25 日	实际开工日期	2025年 2月16 日
合同竣工日期	2025年 5月24 日	实际竣工日期	2025年 5月22日
资金来源	财政资金	竣工验收日期	2025年 6月 12日

工程概况：

本工程为河南省游泳赛艇皮划艇运动中心舞钢训练基地运动员宿舍楼综合训练楼维修项目 包 2，主要是工程施工内容为河南省游泳赛艇皮划艇运动中心舞钢训练基地运动员宿舍楼综合训练楼维修项目，其中包含：：1、墙体维修；2、门窗维修更换；3、水电设施维修；4、公共区域维修 5、垃圾清理、保洁 6、工程验收以及质保期服务等。

该工程于2025 年 2 月 16 日开工，于 2025 年 6 月 12 日竣工验收，各责任单位严格履行合同，执行法律、法规、规范及强制性条文，工程资料齐全，实体质量合格。

对工程参建各方合同履行情况和执行法律法规和工程建设强制性标准情况的意见	该工程工程招标、结算备案等手续齐全，无违反基本建设程序的情况。
施工、设备安装质量和各管理环节等方面的评价	监理单位在施工中能积极与参建各方单位配合，履行合同约定；监理单位能按照监理规范、合同、招标清单进行监理，监理质量作为符合有关规定；工程技术资料、管理资料齐全，能严格遵守国家相关技术标准和强制性条文；施工单位工程技术资料、管理资料、安全与功能检测资料齐全、完整，工程实物质量良好。
验收程序	单位工程完工后，施工单位自行组织有关人员进行检查验收评定，并向建设单位提交工程验收报告，建设单位收到验收报告后，在上级质量监督人员的监督下，建设单位负责人组织施工、监理各单位项目负责人进行单位工程验收。
验收主要内容	验收主要包括：检查施工资料、安全和功能检查资料，主要功能抽查及实物质量检查。

验收 组织 形式	验收人员进行分组验收：分为资料检查组和实物检查组。	
验收组 人员 名单	建设单位：河南省游泳赛艇皮划艇运动中心 监理单位：中诺天中工程管理有限公司 施工单位：河南图优建设有限公司	
	施工 单位	该工程已按招标清单及变更和施工合同完成，符合国家 施工质量验收规范及标准，工程质量等级为合格，同意验收 备案。 验收人签名：高建军 2025年6月12日
	监理 单位	该工程已按招标清单及变更和施工合同完成，符合国家施 工质量验收规范及标准，工程质量等级为合格，同意竣工验 收合格。 验收人签名： 2025年6月12日
	建设 单位	该工程为我单位组织施工，监理单位共同检查，满足要 求，符合国家施工质量验收规范及标准，工程质量等级为合 格，同意竣工验收合格。 验收人签名： 2025年6月2日
备注		