

编号:

工程竣工验收报告

工程名称: 濮阳市体育场 11 人制足球场提升改造项目

竣工日期: 2023 年 08 月 14 日

验收组织单位 (章)



河南省住建厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	濮阳市体育场 11 人制 足球场提升改造项目		工程地点	濮阳市体育场	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	/	质量监督注册号	/
工程用途	基础公用设施	设计能力	足球场质量提升	造价	1404626.80 元
工程主要内容	1、原场地清理 7881m ² ；2、三七灰土基础夯填 1182.15m ³ 、C25 混凝土浇筑 788.1m ³ ；3、减震垫 7881m ² （10 厚、XPE 材质）；安装人造草 7881m ² （绒高 50 双色、高碳 PE 材质）、石英砂+橡胶颗粒填充；4、配套设施（窨井零星整修，零星抹灰共计 8 处；钢筋混凝土窨井盖安装 800 直径 100 厚 8 套）；及其他建设单位要求的内容等				
开工日期	2023 年 07 月 01 日		竣工日期	2023 年 08 月 14 日	
建设单位	濮阳市体育场馆管理中心		法定代表人	高威	
单位地址	濮阳市马颊河中路		项目负责人	高威	
勘察单位	/		资质等级	/	项目负责人 /
设计单位			资质等级		项目负责人
施工总包单位	华宝建工集团有限公司		资质等级	房建工程总承包、市政公用工程总包	
法定代表人	陈爱玲		项目经理	闫永青	
分包单位	/		资质等级	/	
分包单位	/		资质等级	/	
监理单位	河南省城投项目管理有限公司		资质等级	甲级	
总监理工程师	贾明丽		岗位证书号	18108325	
工程质量监督机构	/				

注：本表由建设单位填写。

单位（子单位）工程式质量竣工验收记录

工程名称	濮阳市体育场 11 人制足球场提升改造项目	结构类型	市政公用	工程规模	7881m ²
施工单位	华宝建工集团有限公司	技术负责人	李东达	开工日期	2023. 7. 1
项目经理	闫永青	项目技术负责人	孙振华	竣工日期	2023. 8. 14
序号	项 目	验收记录		验收结论	
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部，符合标准及设计要求 5 分部。		合格	
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项，经核定符合规范要求 8 项。		合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 2 项，符合要求 2 项，共抽查 2 项，符合要求 2 项，经返工处理符合要求 0 项。		合格	
4	观感质量验收	共抽查 3 项，符合要求 3 项，不符合要求 0 项。		合格	
5	综合验收结论	合格，验收通过。			
参加验收单位	建设单位	监理单位		施工单位	
	 (公章) 单位(项目)负责人 2023年8月15日	 (公章) 总监工程师 2023年8月15日		 (公章) 单位负责人 2023年8月15日	

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程质量评估报告

工程名称:

一、工程概况

1. 工程名称: 濮阳市体育场 11 人制足球场提升改造项目
2. 工程地址: 濮阳市体育场
3. 建设单位: 濮阳市体育场馆管理中心
4. 监理单位: 河南省城投项目管理有限公司
5. 施工单位: 华宝建工集团有限公司

二、评估依据

1. 工程设计文件、图纸答疑、图纸会审纪要及设计变更。
2. 《建筑工程工程施工质量验收统一标准》(2013 版)。
3. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(2018 版)。
4. 《建筑地面工程施工质量验收规范》(2010 版)。
5. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(2002 版)。
6. 《建筑电气工程施工质量验收规范》(2002 版)。
7. 《建设工程监理规范》(2013 版)。
8. 工程建设监理合同和各工程建设施工合同。

三、监理工作情况

工程开工后,我公司总监负责综合指导该项目的实施工作,在整个的监理过程中,我公司始终坚持“公平,客观,科学”的工作方针,采取“事前控制为主,事中检查和事后验收”相结合的方
法:事前控制主要是对施工方案和进场材料进行严格控制;严格审查施工方案与实际工程情况的相
符性,逐项核对进场材料与招标文件、材料标准、建设单位批准的材料样品是否一致;事中控制主
要对施工工艺和隐蔽工程进行严格检查验收所有经验收合格的隐蔽工程必须有施工图片佐证,并存
入工程档案;事后控制主要是对已完成工程及时进行验收,发现质量问题及时通知整改。协调工作
贯穿于整个监理过程,协调建设单位与施工单位、各专业配套施工单位之间、施工与物业等各方面
的关系,拒绝各种原因造成的返工,保证了工程进度和工程质量,同时在必须的签证外有效控制制额

外工程签证的发生。监理过程中，坚持每天在装修项目群里发送施工过程图片，质量问题和协调处理问题情况随时汇报，提高了监理工作的效率，促进各项工作顺利进行。

在实施本工程施工质量管理过程中，较小质量安全问题，口头通知施工单位及时整改，将质量隐患消灭在萌芽状态，使工程质量得以保证。没有较大以上质量问题。各方对施工过程中出现的质量问题能及时整改，确保了工程质量。

努力做好质量、进度、投资控制的基本工作之外，项目监理部把协调工作贯穿于整个监理过程。工程建设强制性条文执行情况较好，施工安全无事故发生。

四、建筑工程部分、分项工程划分

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，本工程的质量验收分为检验批、分项工程、分部（子部分）和单位（子单位）工程质量验收五个阶段，分部工程有基础工程、路面硬化工程、橡胶地面及石英砂、电气工程、配套设施等分部工程。

五、分部工程验收及质量评定情况

按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（2013版）的相关规定，检验批、分项工程、分部工程这三个阶段的验收工作已由监理单位组织施工单位相关人员在施工过程中完成。

本工程，按照有关规定由建设单位组织了单位工程初步验收，并予以通过；在验收过程中，对建设工程技术资料进行核查，观感进行实地验收，对安全与功能测试项目进行抽查检验，均符合施工质量验收规范要求。

六、单位工程质量评定结论

1、本工程所含各分部工程实体质量均符合规范要求，验收合格。

2、工程质量控制资料和工程管理及资料真实、齐全。

3、单位工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整，符合要求。

4、主要功能的抽查结果符合相关专业质量验收规范规定。

5、观感质量较好。

评论结论：综上所述，项目监理部在施工单位自检合格并提出竣工报告后，对该项工程进行了初验，

确定该工程符合规范及设计要求，技术资料齐全，综合评定为合格工程。

2023年8月14日

总监理工程师: [Signature]

2023年8月14日

单位负责人: [Signature]



《工程质量评估报告》应包括：法律、法规和工程建设强制性标准执行情况；分项、分部、单位工程验收情况；工程分包情况；质量问题及事故处理情况；技术应用情况；施工、监理合同履行情况。