

验收组人员组成情况表
新密市伏羲山风景区管委会灾后重建项目（竣工验收）

单位名称 使用单位 (盖章)	姓名	性别	职务	职称 (资格)	专业	职责 (质保体系分工)	验收 分工	签字
设计单位 (盖章)								李锐
								李锐
								刘鑫
施工单位 (盖章)								
监理单位 (盖章)								王慧伟
建设单位 (盖章)								李锐
								王慧伟
								刘鑫
分包单位								张雷

工程竣工验收意见表

工程名称	新密市伏羲山风景区管委会灾后重建项目		建筑面积 (m2)		
建设单位	新密市住房和城乡建设局		工程造价 (万元)	2932.036198万元	
合同开、竣工日期	2023年7月18日至 2023年11月14日	实际开、竣工日期	2023年7月18日至 2023年9月10日	竣工验收时间	2023年9月15日
工程遗留 (甩项) 情况	无工程甩项，全部按合同完工。				
验收 组人 员名 单	监理单位: 王超 建设单位: 王军, 王师 设计单位: 王超 施工单位: 刘鑫 使用单位: 李治				
验 收 方 案	1. 建设单位对参加本工程整体竣工验收工作的参建各方责任主体及参验人员到现场情况、资质进行核对，无误后由参建汇报人分别作汇报。 2. 宣布验收方案，各方认可后签字。 3. 验收分资料审查组与质量查验组，并确立名单。 4. 由资料审查组人员查阅本工程档案资料，并签署汇报核查意见。 5. 工程实体检查组分别对土建工程与安装工程进行选点验收。 6. 根据工程实体检查情况，各方做全面评价，并在本表第三页上签署工程质量验收评定等级。				

工程竣工验收意见表

共3页第2页

对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

我单位委托的正鼎国际建筑设计有限公司，在整个施工过程中：积极配合参建各方，与施工方保持密切联系，且准时参加各项验收工作。

郑州世鑫建筑工程有限公司，在施工过程中：严格按照现行规范要求进行施工。在现场组织以项目经理刘鑫为首组成的项目部。严把质量关，严控工程进度，顺利完成该工程。

建筑设备严格按照规定与说明，组织专业人员安装，所有设备均有质量证明文件，安装后经调试全部合格。

本工程严格按照相关的施工规范及规程进行施工，各参建方相互配合使本工程在合同范围工期内顺利完成，并达到合格标准。

工程竣工验收意见表

共3页第3页

验收意见	使用单位意见	意见: 合格 参加人: [Signature] 项目负责人: [Signature] 单位负责人: [Signature] 2023年9月15日
	设计单位意见	意见: 合格 参加人: [Signature] 项目负责人: [Signature] 单位负责人: [Signature] 2023年9月15日
	施工单位意见	意见: 合格 参加人: [Signature] 项目负责人: [Signature] 单位负责人: [Signature] 2023年9月15日
	监理单位意见	意见: 合格 参加人: [Signature] 项目负责人: [Signature] 单位负责人: [Signature] 2023年9月15日
	建设单位意见	意见: 合格 参加人: [Signature] 项目负责人: [Signature] 单位负责人: [Signature] 2023年9月15日
	综合验收等级: 合格	