


结构（地基与基础、主体）工程验收报告

建设单位及工程名称		辉县市常村镇中心学校 辉县市常村镇中心学校教学楼工程			
施工单位名称		河南省九伍建筑工程有限公司			
结构类型	框架	层数	地上 4 层	建筑面积或规模	3824.4m ²
施工起止日期	年 月 日至 2023 年 11 月 26 日			验收日期	2023 年 11 月 24 日
验收内容	1、工程按设计图纸及变更通知施工，各种变更手续签字、盖章齐全 2、验收参加单位、人员符合有关规定，记录详细：地基处理方案、各单位、人员盖章、签字齐全；地基处理后经法定检测单位检测达到设计要求，报告完整 3、所有进场材料均有出厂合格证，按规定批次复试全部合格 4、所有隐蔽工程均按规定时间及时办理了隐蔽验收手续，签字齐全 5、砂浆、混凝土试块留置部位、数量均符合有关规定，经检测达到设计要求 6、轴线、标高符合设计及变更要求，误差在规范规定之允许偏差之内				
施工单位评定等级：  项目负责人：张子英 (公章) 2023 年 11 月 24 日			监理单位验收意见：  项目总监理工程师：王昭伟 (公章) 2023 年 11 月 24 日		
设计单位验收意见：  项目负责人：李海 (公章) 2023 年 11 月 24 日			建设单位验收结果：  项目负责人：王 (公章) 2023 年 11 月 24 日		
勘探单位验收意见：  项目负责人：孙 (公章) 2023 年 11 月 24 日			报告日期： 年 月 日 接收日期： 年 月 日 接收人：		

监理单位重要（地基与基础）分部工程质量评估报告

工程名称	辉县市常村镇中心学校教学楼工程		
工程地点	辉县市常村镇		
建筑面积	3824.4m ²	结构类型	框架
层 数	地上四层	高 度	15 米
开工时间		完工时间	2023.11.23
工程概况	本工程施工场地平坦，建筑面积 3824.4m² 框架结构地上四层，建筑高度 15m，设计抗震设防烈度为 8 度，耐火等级：为二级。合理使用年限 50 年。基础为独立基础，基础垫层混凝土标号为 C15，构造柱、圈梁、过梁为 C25，基础顶面致 3.55 米框架柱为 C35，其余均为 C30，±0.00 以下采用粉煤灰砖 M10 水泥砂浆砌筑，±0.00 以上采用蒸压加气混凝土砌块 M5 混合砂浆砌筑。由河南省九伍建筑工程有限公司承建		
监理依据	依据国家和地方关于工程建设的法律、法规；规范、技术标准；建设单位与监理单位签定的《委托监理合同》、监理规划、细则、旁站方案、设计文件；施工图纸及变更文件		
施工质量 控制	本工程监理过程中，严格按照设计图纸施工，对进场的施工建筑材料的质量证明文件、合格证进行复核，复验合格方可使用。施工过程中严格把关，工程技术资料与隐蔽验收随同工程同步进行		
企业自查 情况	合格		
评估意见	基础评定为合格工程		
监理单位（公章） 总监理工程师：（签字）王 伟 单位负责人：（签字）李振海 2023 年 11 月 23 日			