Q4

2024年宝丰县财政衔接资金建设类项目

第三方质量验收服务

工程质量检测报告

委托单位：宝丰县乡村振兴局

检测名称：2024年宝丰县龙王沟示范区游客服务中心建设配套项目

报告日期：2024年12月22日

河南中睿信达工程管理有限公司

检测名称	2024 年宝丰县龙王沟示范区游客服务中心建设配套项目
检测日期	2024 年 12 月 20 日
编制日期	2024 年 12 月 22 日
报告编写	
审　　核	
签　　发	

注意事项：

1、报告无“河南中睿信达工程管理有限公司检测专用章”无效。

2、复制报告未重新加盖“河南中睿信达工程管理有限公司检测专用章”无效。

3、报告无编写、审核、签发无效。

4、报告涂改无效。

5、委托单位对本报告有异议时，请于收到报告十五日内向本单位提出，期限内给予受理。

6、委托检测仅对受检（抽验）样品的检测结果负责。

河南中睿信达工程管理有限公司

目　　录

一、项目概况 1

二、检测依据及组织情况 1

三、检测项目、检测方法 2

四、工程检测结果 3

4.1、沥青砼面层平整度评定表 4

4.2、沥青砼路面（面层）芯样厚度评定表 4

4.3、透水砖平整度评定表 5

4.4、路缘石顺直度评表 5

2024年宝丰县财政衔接资金建设类项目

第三方质量验收服务工程质量（抽验）检测报告

受宝丰县乡村振兴局委托，河南中睿信达工程管理有限公司对2024年宝丰县龙王沟示范区游客服务中心建设配套项目进行了工程质量（抽验）检测工作。现将检测情况出具检测报告如下：

一、 项目概况

1.工程名称：2024年宝丰县龙王沟示范区游客服务中心建设配套项目

2.建设地点：宝丰县龙王沟示范区

3.建筑概况：室外电线90米、机井一眼108米及配套设施、排水井6座、化粪池1座、雨水井13座、雨水口18个、阻车墩34个、透水砖路面244.11㎡、广场铺设1045.33㎡、停车位768㎡、5cm厚AC-13细粒式商品沥青彩色混凝土路面1345㎡。；

二、检测依据及组织情况

1、 检测依据

① 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

② 《测量误差及数据处理》

③ 《测量不确定度评定与表示》

④ 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

⑤ 《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）

⑥ 《混凝土强度检验评定标准》（GB/50107-2010）

⑦ 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）

⑧ 《建筑装饰装修工质量验收规范》（GB50210-2001）

⑨ 本项目施工合同、招标及投标文件、设计图纸及相关补充说明等

2、检测组织情况

根据检测任务的总体要求，我们成立 1 个检测小组，共 5 人组成。配置 6 台（套）检测仪器设备（详见下表：检测设备一览表）。

检测工作小组分别对能够实测实量的工程项目进行了实际检测；并负责相关项目的外观检查工作。仪器设备配备如下：

检测设备一览表

序号	主要仪器设备	规格型号	单位	数量
1	回弹仪	HT225-B	台	2
2	游标卡尺	200mm	台	2
3	钢卷尺	5M/7.5M	个	2
4	滚轮式测距仪	JHCQ9	台	2
5	红外测距仪	东美 DM-60	台	2
6	靠尺	JZC-G2	台	1

三、检测项目过程及检测结论

宝丰县乡村振兴局委托，于 2024 年 12 月 20 日组织检测人员对 2024

年宝丰县龙王沟示范区游客服务中心建设配套项目进行（抽样）检测复核，**通过对该项目复核查看，现场抽样实测、收集资料和相关试件，符合设计要求及规范标准，检测结果合格。**

四、各分部检测表

4.1、检测表

工程检测结果汇总表

检测内容	检测项目	检测测点	合格点数	检测结果
实体项	沥青砼面层平整度	4	4	符合设计要求
	沥青砼路面（面层）芯样厚度	2	2	符合设计要求
	透水砖路面平整度	8	8	符合设计要求
	机井深度	1	1	符合设计要求
	路缘石顺直度	7	7	符合设计要求

附表 4.1：

沥青砼面层平整度评定表

检测项目	检测地点	规定值(mm)	测点编号	最大间隙(mm)					合格判定
沥青砼路面平整度	龙王沟示范区游客服务中心	5mm 以内	001#	4	4	4	5	4	合格
			002#	3	4	3	2	3	合格
			003#	3	4	3	3	4	合格
			004#	3	4	5	3	2	合格

附表 4.2：

沥青砼路面（面层）芯样厚度评定表

检测项目	检测地点	设计厚度	规定值或允许偏差	测点编号	实测平均厚度(mm)	合格判定
沥青砼路面厚度	龙王沟示范区游客服务中心	50mm	-5mm	1#	64	合格
				2#	63	合格
				/	/	/

附表 4.3：

透水砖平整度评定表

检测项目	检测地点	规定值（mm）	测点编号	最大间隙（mm）					合格判定
透水砖路面平整度	龙王沟示范区游客服务中心	±3mm	001#	2	2	1	0	3	合格
			002#	1	1	1	0	2	合格
			003#	2	0	0	1	-1	合格
			004#	0	0	-2	-1	2	合格
			005#	1	2	2	3	3	合格
			006#	0	2	1	1	1	合格
			007#	-2	-2	0	0	1	合格
			008#	2	2	3	1	0	合格

附表 4.4：

路缘石顺直度评定表

检测项目	检测地点	规定值（mm）	测点编号	最大间隙（mm）					合格判定
路缘石顺直度	龙王沟示范区游客服务中心	10mm 以内	001#	5	6	6	2	8	合格
			002#	3	5	6	9	2	合格
			003#	2	4	3	5	5	合格
			004#	5	9	2	3	8	合格
			005#	8	8	7	4	4	合格
			006#	1	5	7	2	5	合格
			007#	5	6	4	9	3	合格