

表CTJ7-1

单位工程质量竣工验收记录

工程名称		濮阳市第五人民医院换热站及热力管网建设项目		结构类型	砖混结构	层数/ 建筑面积	1层127.6平方米
施工单位		濮阳市光明路桥建设有限公司		技术负责人		开工日期	年 月 日
项目负责人		王俊丽		项目技术负责人	杨美峰	完工日期	年 月 日
序号	项 目		验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收		共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部			合格	
2	质量控制资料核查		共 21 项，经核查符合规定 21 项			合格	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果		共核查 21 项，符合规定 21 项 共抽查 21 项，符合规定 21 项 经返工处理符合规定 0 项			合格	
4	观感质量验收		共抽查 21 项，达到“好”和“一般”的 21 项，经返修处理符合要求的 0 项			合格	
综合验收结论			合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位		
	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 总监理工程师: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 王俊丽 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人: 年 月 日		

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。