市政基础设施工程竣工报告

（施 工 单 位）

工 程 名 称：陕州区吕崖六路污水管网工程

施 工 单 位：河南金鹰建设集团有限公司

法定代表人：

总 工 程 师：

项 目 经 理：

项 目 技术负责人：

一、工程建设概况及完成主要工作量：

陕州区吕崖六路污水管网工程位于陕州区温塘和美嘉苑北侧，主要施工内容包括干管及检查井。WS1检查井为起点（惠民苑小区污水截污），终点WS21检查井（通秦路桥西）。污水管网全长约860米，检查井21座。

施工过程中未发生质量问题和质量缺陷

三、地基基础、主体结构及关健部位变更设计或设计变更原因，实施及审批手续情况。

设计变更签章齐全

四、关健部位、重要工序的质量控制措施及自检结果。

在施工过程中严格遵照施工图纸和会审纪要及国家有关施工规范施工，对在施工过程中所发生的技术问题及时与设计联系，由设计下达相关技术变更，遵照执行；所有进场材料均送实验室进行复试，复试合格方准使用，工程隐检报验单及时报送监理、建设方认可后进行下步工作；技术资料与工程进度做到同步进行。施工员负责向班组详细交底，并会同质检员对每一分项工程施工质量进行复核，确保分项工程均按交底执行，保证构件截面尺寸、强度满足设计及规范要求。自本工程开工以来，我公司积极组织人力、物力、精管理，严要求，在监理部门的严格监督下和建设部门的密切配合下，确保了整个施工过程中无质量及安全事故发生，自检：合格。

五、工程质量总体评价、各质量指标的合格率、优良率。

土方工程、管道主体工程、桥管工程、附属构筑物工程均评定为合格。

六、有关质量缺陷及其它情况的说明。

/

项目经理：杨云亮

2020年1月14日

单 位 工程 竣 工 报 告

工程概况	工程名称	陕州区吕崖六路污水管网工程	建筑面积	管网全长约860米，检查井21座
	结构、层数	/	工程总价	万元
	实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日
合同条件	工程范围	干管、检查井	质量等级	合格
	未完工程项数	无	已否彻底竣工	已竣工
	合同开工日期		合同竣工日期	
简要说明	完成设计和合同内容情况	图纸设计内容及合同内容已完成		
	工程质量检查及验评情况	经检查验收，该工程为合格工程		
	未完工程原因及措施意见	/		
施工单位意见		施工单位技术负责人： 施工单位项目经理： 2020年 1月14日		
监理单位意见	同意验收。	监理单位技术负责人： 监理单位项目总监： 2020年 1月14日		
建设单位意见		建设单位负责人： 建设单位项目负责人： 2020年 1月14日		

注：此表一式四份，由施工单位填写并签证，报监理单位签署意见后报建设单位。